

Manufacturer Werner Turck GmbH & Co KG

58553 Halver

Product; Two-wire proximity switch

туре: ...Ү1 ...

Intended use Position indication with safety function

Test result: The proximity switch of the above mentioned series are suited for use in safetyrelated systems, including SIL2 to IEC 61508

Detailed results are recorded in test report

No. V 85 2005 31-1 from 07.June.2005 and V 85 2005 E2 from 10.November.2005.

A summary of the test values is included on the rear of this test certificate.

The suitability for certain applications can be determined only in conjunction with the evaluation of further components of the subsystem.

This certificate retains its validity until June 2010

Cologne, the 10.Nov. 2005

Test centre for technical energy related systems


Head of the Centre

Dipting F. Hick

Tuv Rheinland Grcup

Failure probability	PFD	Failure/demand	0,0000014	0,0000014
Switching operations / year		demand	10	10
Dangerous fault failure rate	/ld	1/h	1,6E-09	1,6E-09
		FIT	1,6	1,€
MTBF dangerous fault	MTBFD	h	626000000	626000000
		У	71429	71429
Test interval	Ti	У	1	
	Ti	h	8760	43800
Mean failure probability	PFD avg		0,000007	0,000035
Safe failure fraction	SFF		0,9	0,9
Safe failure rate	-ts		1,44E-08	1,44E-08
		FIT	14,38	14,38
Overall fault rate	As + Ad		0,000000016	0,000000016
		FIT	15,98	15,98
MTBF total	MTBF	h	62571429	62571429
MTBF total	MTBF	У	7143	7143
Type of subsystem to IEC 61508-2, 7.4.3.1.2		ТурА	1	
Hardware fault tolerance	HFT	0		
Diagnostic rate	DC	О		

Type code:



The range of two-wire proximity switches Type ...-, .-.Y1.-/.... consists of various styles which are divided into ten group types.

The identification of the respective type should be performed in conjunction with the housing style applied and can be determined using the following table:

Badom	Grappe Grappe	Bestern	Vice (in the late)	Bedyn	Type Gruppe	Barbers	Typ- Gruppe
461		G:62	A	14.0	A.	96/	- 4
EKT.	E	G 10.	4	Mar. 111		-004	-
E-24	185	1978 YEAR	-45	106 FEE.	.64	504	- 10
CASE ·		GM Y	W.	F-87	- A	2.0	1
CAR	4	COST., YES.	AL.	1000	6.	2606	
044	1	100	4	1726	9	201	
CP46	4	GRUYS.	4.1	Briefs	- 0	94.15	
CPR	3	100E VID	A.C.	436 F)	G	212	
1530	Al-	Geo.	. 9	430. F18.	24	34	
29024	MI.	CERMIN	M	MAR. TH.	. A	1.00	- A
PSHAPE	AB	HA	100	MILLYSK.	- 8.6	200	- 4
10730	All	168	- 40	MAR YY	A		
POT		HIZ	4.	MIR. THE	6.6	911	K
600		196.5	9	480 YT	- 6	09.3	- 5
568	M.	100340	1.0	Med YEA	8,6	CORC .	- 0
579	- 14	HEAR	14.	MP . TI.	6	2518	- X
612 71	A .	. ME	A	MP YOU	54	487	W
GAZ PAR	44	55	6	167	M I	542 PI	- 4
213	1.0	PC.		P12, 71,	- A	312.71X	,AA
614.71	A 3	204	A	Fig. Cas.	48	APR PT	A
SAL YES	-AA	600	5	P15 T1		448, 238	AA
E18 21	1.0	100	400	PIR YES	168	320 71	. A.
618 714	AR.	8.95		P.W. YY.	1.0	609, YOK	AA
\$189		A11. YL.		POD: YYER	400	1112	1
BARC.		CROS WAS	400	10.00	. 0		-



Zertifikat

Hersteller:

Werner Turck GmbH & Co KG

58553 Halver

Produkt:

Zweidraht Näherungsschalter

Typ:

...Y1 ...

Verwendungszweck

Stellungsanzeige mit

Sicherheitsfunktion

Prüfergebnis:

Die Näherungsschalter der oben genannten

Typenreihe sind geeignet zur Verwendung in sicherheitsgerichteten Systemen bis einschließlich SIL 2 nach IEC 61508

Detaillierte Ergebnisse sind dem Bericht Nr. V 85 2005 S1-1 vom 07.06.2005 und V 85 2005

E2 vom 10.11.2005 zu entnehmen.

Eine Zusammenfassung der Prüfwerte enthält die Rückseite

dieses Zertikates.

Die Eignung für bestimmte Einsatzfälle kann nur in Verbindung mit der Beurteilung weiterer Komponenten des Subsystems bestimmt

werden.

Dieses Zertifikat behält seine Gültigkeit bis Juni 2010

Köln, den 10.11.2005

Prüfstelle für

energietechnische Einrichtungen

Leiter der Prüfstelle

Dipl.-Ing. F. Rick


TÜV Rheinland Group

TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

zu Bericht Nr. V 85 2005 E2 Werner Turck GmbH & Co KG, 58553 Halver Näherungsschalter Typ ... Y1

Handrangsschalter Typ TT		_ · · · I		
Ausfallwahrscheinlichkeit	PFD	Failure/demand	1,40E-06	1,40E-06
Schaltungen pro Jahr		demand	10	10
Ausfallrate gefährliche Fehler	λD	1/h	1,60E-09	1,60E-09
MTBF gefährliche Fehler	MTBF D	FIT h	1,60 6,26E+08	1,60 6,26E+08
		у	71429	71429
Testintervall	Ti	у	1	5
	Ti	h	8760	43800
Ausfallwahrscheinlichkeit	PFD avg		7,00E-06	3,50E-05
Anteil sicherer Fehler	SFF		0,9	0,9
Rate sicherer Fehler	λs		1,44E-08	1,44E-08
		FIT	14,38	14,38
Gesamtfehlerrate	λ _S + λ _D	FIT	1,60E-08	1,60E-08
MTBF gesamt	MTBF	FIT h	15,98 62571429	15,98 62571429
MTBF gesamt	MTBF	У	7143	7143
Art des Subsystems nach IEC 61508-2, 7.4.3.1.2		Тур А		
Hardwarefehlertoleranz	HFT	0		
Diagnosegrad	DC	0		

Typenschlüssel:



Die Identifizierung der zutreffenden Typ-Gruppe ist in Beziehung gesetzt zu dem Bauform und kann aus der folgenden Tabelle ermittelt werden:

Bauform	Typ- Gruppe	Bauform	Typ- Gruppe	Bauform	Typ- Gruppe	Bauform	Typ- Gruppe
AKT	A	G182	A	K12	A	PST	M
BKT	5	G19 Yt	A	K20Y1	A	COS	M
BRY	GD	G19Y1X.	AX	K20., Y1X.,	AX	QC6	M
CA25	G	G20Y1	A	K30	A	Q10	A
CA40	G	G20,Y1X.	AX	K33		Q10S	A
ÇK40	G	G28	A	K34	G	Q11	M
CP40	G	G30 . Y1	A	K40	G	0115	A
CP80	G	G30Y1X.	AX	K90Y1	G	Q12	_ A
DS20	AD	G47	G	K90Y1X	GX	Q14	A
DSC26	MD	G\$880	M	M12Y1.	A	Q20	A
DSU26	AD	H04	K	M12Y1X.	AX	Q25	·G
DSU35	AD	H08	b4	M18Y1	A	Q30	Ğ
FST	M	H12	A	M18Y1X	AX	Q5.5	K
G05	K	H6,5	K	M30 Y1	A	Q6.5	K
G08	M	HS540	K	M30Y1X	AX	C)80	G
G10	M	H\$865	M	MPY1	G	QF5.5	ĸ
G12. Y1.	A	IKE	A	MP Y1X	GX	OST	M
G12Y1X.	AX	IKT	A	NST	М	S12 Y1	A
G13 ·	A	INT	К	P12Y1	A	\$12Y1X.	AX
G14Y1	A	ISM	A	P12 Y1X	AX	518Y1	A
G14 Y1X.	1 AX	K08	S	P18Y1	A	S18 Y1X.	AX
G18 Y1 .	A	K09	S	P18Y1X	AX	\$30Y1	1 A
G18 Y1X.	AX	K10	5	P30Y1	A	\$30. Y1X.	AX
G180	A	K11Y1	A	P30 . Y1X	AX	712	A
G181	A	K11. Y1X	4x	PSM	M		